


RF (Komunikacija) **(Irenginio pavadinimas)** **Nr. (7) 84** **KORTELE**


Vilnius (Miestas) **(Gatvė)** **90-A-3** (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket	650		178.68		
Žemė					Ar yra vandens?	
Sienos	bet				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet	1000	236	176.32	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 2.54	176.14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/52.63. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1978 m. 11. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.60	176.08	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		