

<u>R.K.</u> (Komunikacija)	šulinio <u>(Irenginio pavadinimas)</u>	Nr. () <u>101</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>2.61805</u> (Gatvė)	<u>76133-0222 (90-A-4)</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis Horizontalinis			

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės6..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		17709	Ar yra vandens?
Sienė			0.00	17709	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	2.71	17438	
Vandensiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2.78	17431
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 2.80	17429
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>91.304</u> ...
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					2023 m. 10. 09. mėn. 09. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)