



- 4 -

ITI Nr. 91^a

<u>FK</u> (Komunikacija) <u>VILNIUS</u> (Miestas)	Šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>L.61905</u> (Gatvė)	Nr. () <u>102</u> KORTELE <u>76/33-0222/90-A 41</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Horizontalinis		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės F (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		177.02	Ar yra vandens?
Siena			0.00	177.02	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.67	174.35	
Vandens	Nr. 1	200	Viršus Apačia 276	174.26	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01-2-11309...</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 20.03 m. 10 mėn. 09. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	200	Viršus Apačia 276	174.26	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		