

-8-

ITI Nr. 91^d

<u>E.K.</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>1119</u>		KORTELĖ
<u>Vilnius</u> Miestas)		<u>L. G. ROS</u> (Gatvė)		<u>76 133-0222 (90-A-4)</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)				PRIŖIŠIMO BRĖŽINYS		

Horizontalinis Vertikalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	bet.	650		175,98	(Medžiaga, kiekis)	
Sienos	bet.		0.00	175,98	Ar yra vandens?	
Dugnas	bet.	1000	1.95	174.03	Ar yra dujų?	
Nr. 1	PVC	160	Viršus	202	173,96	Pastabos
Nr. 2	PVC	160	Viršus	202	173,96	
Nr. 3	PVC	140	Viršus	1.02	174,96	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 4	PVC	140	Viršus	1.14	174,84	Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 5			Viršus			Objekto Nr. <u>01.211.304..</u>
Nr. 6			Viršus			Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 7			Viršus			Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
			Viršus			20.04 m... 02... mėn 92 d.
			Viršus			(Irenginio tyrinėjimo data)
			Viršus			
			Viršus			