

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>SULENDĖ</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>1116</u> KORTELE		
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>L. BIRŪS G.</u> (Gatvė)		<u>90-A-4 (76133-0222)</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>KEI</u>	<u>100</u>		<u>175,98</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0.00</u>	<u>175,98</u>	Ar yra dujų?
Sienos						Pastabos
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>PE</u>	<u>110</u>	Viršus Apačia	<u>1,86</u> <u>174,12</u>	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. _____ Sudarė _____ (parašas) (pavardė) Patikrino _____ (parašas) (pavardė) 2004 m. 02 mėn. 02 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>PE</u>	<u>110</u>	Viršus Apačia	<u>1,86</u> <u>174,12</u>	
	Nr. 3	<u>PE</u>	<u>63</u>	Viršus Apačia	<u>1,86</u> <u>174,12</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		