

- 10 -



ITI Nr. 91^d

<u>EK</u> (Komunikacija)	<u>šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. () <u>118^A</u>	KORTELE
<u>VILNUS</u> (Miestas)	<u>L. GIROS</u> (Gatvė)	<u>90A-1(76/33-0222)</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		176,59	Ar yra vandens?
Siena				0.00	176,59	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	1.18	175,41	
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	110	Viršus		
				Apačia	110	175,49
	Nr. 2	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1,78	174,81
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 012-11304

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

2004 m. 04 mėn. 26 d.
(Irenginio tyrinėjimo data)