

-8-

ITI Nr. 91^d

<u>FK</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>L.61205</u> (Gatvė)	Nr. () <u>123</u> KORTELE <u>76133-0223(90-A-4)</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duot: m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁵ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		176,23	Ar yra vandens?
Remė			0.00	176,23	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1.81	174,42	
Vamzdynai	Nr. 1	PVC	Viršus Apačia	110 185	174,38
	Nr. 2	PVC	Viršus Apačia	160 186	174,37
	Nr. 3	PVC	Viršus Apačia	110 185	174,38
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>01-2-11324</u> ...
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					20 <u>03</u> m. <u>19</u> mėn. <u>09</u> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)