

- 11 -

ITI Nr. 91^d

<u>FK</u> (Komunikacija) <u>VILAKUS</u> (Miestas)		šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>L. GRŪS</u> (Gatvė)		Nr. () <u>126</u> KORTELE <u>76133-0223 (50-A-4)</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Horizontalinis					
Vertikalinis					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650	000	176.85	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.	1000	235	174.50	Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1000	235	174.50	Ar yra dujų?
Nr. 1	PVC	110	Viršus	175.52	Paatahos
Nr. 2	PVC	160	Apačia	174.50	
Nr. 3	PVC	110	Viršus	175.26	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 4			Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. <u>01-2-11304</u>
Nr. 6			Apačia		Sudarė <u>(parašas) (pavardė)</u>
Nr. 7			Viršus		Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u>
			Apačia		20.04 m. ... 02. ... mėn. ... 94.
					(Irenginio tyrinėjimo data)