

-11-

ITI Nr. 91^d

FR šulinio Nr. () 114 KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

VILNUS L. GROS 7633-0223(90-1-4)

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6
Dangtis	ket.	650		175,92	(Medžiaga, kiekis)
Siena			0,00	175,92	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnes	bet.	1500	2,37	173,53	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 2,50	173,42
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 2,50	173,42
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 2,37	173,53
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>01.2.41304</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					20.03 m. mėn. 99. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)