



FK šulinio Nr. () 178 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
VENUS L61205 7633-0223(90-A-4)
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duot: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		17538	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	240	17298	Pastabos
Vandens	Nr. 1	PVC	200	259	17679
	Nr. 2	PVC	200	259	17279
	Nr. 3				
	Nr. 4				
	Nr. 5				
	Nr. 6				
	Nr. 7				
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 06.01.01.04...
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
20.03 m....p....mėn....d.					(Irenginio tyrinėjimo data)