

14

ITI Nr. 91⁸

<u>Vanolen.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Irenginio pavadinimas) (Gatvė)	Nr. (<u>39</u>) <u>61</u> KORTELE <u>90-A-4</u> (Planšeto nomenklatura)																																																												
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																													
Vertikalinis																																																															
Horizontalinis																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitudės</th> <th>Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>177.08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dūgnas</td> <td>bet.</td> <td>2.12 x 2.00</td> <td>2.24</td> <td>175.84</td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">Varnedžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>ket</td> <td>150</td> <td>Viršus 1.87 Apačia 175.21</td> <td rowspan="7"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91.3.526.3</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19<u>94</u> m. mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>ket</td> <td>150</td> <td>Viršus 1.87 Apačia 175.21</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>-</td> <td>150</td> <td>Viršus 1.87 Apačia 175.21</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> </tbody> </table>				Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	ket.	650		177.08		Žemė					Ar yra vandens?	Sienos	bet.				Ar yra dujų?	Dūgnas	bet.	2.12 x 2.00	2.24	175.84	Pastabos	Varnedžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 1.87 Apačia 175.21	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91.3.526.3</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19 <u>94</u> m. mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	ket	150	Viršus 1.87 Apačia 175.21	Nr. 3	-	150	Viršus 1.87 Apačia 175.21	Nr. 4			Viršus Apačia	Nr. 5			Viršus Apačia	Nr. 6			Viršus Apačia	Nr. 7			Viršus Apačia
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																										
Dangtis	ket.	650		177.08																																																											
Žemė					Ar yra vandens?																																																										
Sienos	bet.				Ar yra dujų?																																																										
Dūgnas	bet.	2.12 x 2.00	2.24	175.84	Pastabos																																																										
Varnedžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 1.87 Apačia 175.21	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91.3.526.3</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19 <u>94</u> m. mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)																																																										
	Nr. 2	ket	150	Viršus 1.87 Apačia 175.21																																																											
	Nr. 3	-	150	Viršus 1.87 Apačia 175.21																																																											
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																											
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																											
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																											
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																											