

Vanden. kameros Nr. () 64 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius L. Giros 90-A-4
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		176.99	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	x 2.00	2.56	174.43	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.12 174.87	
	Nr. 2	-11-	150	Viršus 2.12 174.87	
	Nr. 3	-11-	65	Viršus 2.14 174.85	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>91-3/5262</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1975 m. ... 25 ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)