

F. Manaliziūja
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Ukmergės
(Gatvė)



Nr. (2) 117 KORTELE
90-A-5
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 lip. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		176,52	Ar yra vandens?
Šonai					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1,0	1,92	174,60	
Vandensiai	Nr. 1	plastm	160	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-8995</u>
				Apačia	
	Nr. 2	plastm	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	plastm	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Sudarė <u>P. Manaliziūja</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>J. Jasiulevičius</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>97</u> m. <u>09</u> mėn. <u>11</u> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)