

F. Manalizacija
(Komunikacija)

šulinio

Nr. (3) 119 KORTELE

Vilnius

(Įrenginio pavadinimas)

Ukmergės

90-17-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

VERTIKALINIS



HORIZONTALINIS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 9 lip (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		177,15	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatobos
Dugnes	bet.	1,50	2,88	174,27	
Vandens lygis	Nr. 1	plastm 160	Viršus 2,93	174,22	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plastm 200	Viršus 3,05	174,10	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		Objekto Nr. 01-2-8595
					Sudarė P. B. (parašas) (pavardė)
					Patikrino P. B. (parašas) (pavardė)
					1997 m. 09 mėn. 11 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)