

KF

Šulinio

Nr. (18) 231^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Ukmergės

90-A-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšetinė nomenklatura)



ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		174,66	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,05	172,61	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	160	Viršus		
				Apačia	2,26	172,40
	Nr. 2	plast	160	Viršus		
				Apačia	2,26	172,40
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinierinių tyrimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 90-3/164/16...
						Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
						1997 m. mėn. d.
						(Inžinierio tyrimo data)