




Vandens šulinio Nr. (48) 83 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius 90-A-5
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		181.34	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba <u>Viduje</u>
Dūgnas	bet.	1500	200	179.34	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	50	Viršus 1.55	179.79
	Nr. 2	ket	50	Viršus 1.55	179.79
	Nr. 3			Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-31-33-21..
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1990 m. 12. mėn. 27 d. (Irenginio tyrinėjimo data)