

Vand.

kameros

Nr. (80) 63 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Bieliausko

90-A-6

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



K-3019

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis		ket.	650		A 181.47	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	255 X 155	250	178.97	Pastabos B. 181.46
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	200	Viršus Apačia	2.10 179.37	
	Nr. 2	-11-	200	Viršus Apačia	2.10 179.37	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 91-3/4291
						Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
						Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
						1979 m. 03. mėn. 14 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)