




-3-

ITI Nr. 91^d

<u>FK</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () <u>17</u> KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>ŽADEIKOS</u> (Gatvė)	<u>90A-7(76133-0242)</u> (Planšto nomenklatura)
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)		PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		185.57	Ar yra vandens?
Gręžimas			000	185.57	Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos
Dugnas	BET	1000	152	184.05	
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	140	Viršus	UAB "GEOKADA"
				Apačia	
	Nr. 2	PVC	160	152	
				Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			160	
				Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4				
				Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5				
				Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6				
				Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7				
				Viršus	
				Apačia	

Objekto Nr.

Sudarys 90A-7(76133-0242) (parašas) (pavardė)

Patikrino 90A-7(76133-0242) (parašas) (pavardė)

20.05 m. p. r. mėn. p. r. d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)