

-5- v

ITI Nr. 91^d

FK
(Komunikacija)

šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (6) 63 KORTELE

VILNICKAS
(Miestas)


GADEKOS
(Gatvė)

90A-7176/33-0241
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	320		18462	(Medžiaga, kiekis)
Leid.			0.00	18462	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	315	2.93	18469	Pastabos
Nr. 1	PVC	160	Viršus		
Nr. 2	PVC	160	Apačia 3.05	18457	
Nr. 3	PVC	110	Viršus		
Nr. 4			Apačia 3.05	18457	
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia 3.05	18457	
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

UAB "GEOKADA"

Objekto Nr.

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Birou

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) [Signature]

20... m..... mėn..... d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)