




FK (komunikacija) VENIUS (Miestas)		šulinio (Įrenginio pavadinimas) ZADEIKOS (Gatvė)		Nr. (5) 64 KORTELE 90A-7 (76/33-0241) (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Horizontalinis					
Vertikalinis					
					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	320		184.45	
Reima			200	184.45	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	315	2.68	181.77	Pastabos
Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2,73	181.72	UAB "GEOKADA" Objekto Nr. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrinęs <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 20.01.2008 m. (data) (Įrenginio tyrinėjimo data)
Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2,73	181.72	
Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 2,73	181.72	
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		