

<u>VARIDENTELIS</u> (Komunikacija)		<u>KLEMPĖ</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>4413</u> KORTELE		
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>ATETIES</u> (Gatvė)		<u>90A-2(76/33-0242)</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės $\frac{1}{8} = 1770.0 \dots$ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	100		176.87	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	176.87	Ar yra dujų?
Sienos						Pastabos
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	500	Viršus Apačia	2.02 174.85	UAB "GEOKADA" Objekto Nr. <u> </u> Sudarė <u> </u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u> </u> (parašas) (pavardė) 20 <u>04</u> m. <u>05</u> mėn. <u>25</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KET	500	Viršus Apačia	2.02 174.85	
	Nr. 3	PE	160	Viršus Apačia	2.16 174.71	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		