




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Bet.	1.00		175.80	Ar yra vandens?
Žemė	grunt.		0.30	175.50	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos <u>7 lipni</u> <u>nes namoma</u>
Dugnas	Bet.		5.14	170.66	
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	8x150	Viršus 4.36 Apačia 4.76	171.44 171.04
	Nr. 2	el. kabeliai		Viršus Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-42011
					Sudarė <u>L. Babinis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					2002 m. IX mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)