

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Ilkmerges pl</u> (Gatvė)	Nr. (1) <u>143</u> KORTELE <u>90-A-9</u> (Planšeto nomenklatūra)
--	--	---

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

(0) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		175,62	Ar yra vandens? -
Žemė				0,0	175,62	Ar yra dujų? -
Sienos		bet.				Pastabos <u>KORTELE</u> <u>14.11.2003. 11.03</u>
Dūgnas		bet.	1500	4,05	171,57	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia	4,20	171,42
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia	4,24	171,38
	Nr. 3	PVC	200	Viršus Apačia	2,33	173,29
	Nr. 3'	PVC	200	Viršus Apačia	4,09	171,53
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 14.11.03
Sudarė		<u>[Signature]</u> <u>Civiliz</u> (parašas) (pavardė)				
Patikrino		<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)				
19.85 m. 11.03.03 d.						
(Irenginio tyrinėjimo data)						