

KF valymo įrengimai

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Ukmergės pl.

(Gatvė)

Nr. () 51^a KORTELE


90-A-9

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		171.57	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	800	2,28	169,28	Fantabos
Vandens	Nr. 1	plast.	150	Viršus		
				Apačia	1,61	169,96
	Nr. 2	plast.	150	Viršus		
				Apačia	1,63	169,94
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 21-3.6776.
						Sudarė [signature] g. [signature] (parašas) (pavardė)
						Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
						1978 m. 08.09. mėn. 21 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)