


<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Ukmergės</u> (Gatvė)	Nr. () <u>52^a</u> KORTELE <u>90-A-9</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	--



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dengtis		ket.	650		17,54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2500	2,90	168,64	Pastaba
Vandiniai	Nr. 1	plast.	150	Viršus		
				Apačia	1,43	
	Nr. 2	plast.	150	Viršus		
				Apačia	1,45	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

 Inžinerinių tyrimų
INSTITUTAS

 Objekto Nr. Pl. 2364.76..

 Sudarė J. J. Sakauskas (parašas) (pavardė)

 Patikrino (parašas) (pavardė)

1998. m. ... 09 ... mėn. ... d.

(Įrenginio tyrimo data)