

KF žulinio Nr. () 59 KORTELE

(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas) 90-A-9

Vilnius Ukmergės pl. (Planšeto nomenklatura)

(Miestas) (Gatvė)

SULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... ³ (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis		ket.	650		171,56	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastaba	
Dugnas		bet.	1500	1,65	169,94		
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	1,80		169,76
	Nr. 2	plast.	150	Viršus			
				Apačia	1,80		169,76
	Nr. 3	plast.	150	Viršus			
				Apačia	1,67		169,89
	Nr. 4	plast.	100	Viršus			
				Apačia	1,67		169,89
	Nr. 5	plast.	100	Viršus			
				Apačia	1,67		169,89
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
Objekto Nr. 1.01-3.64.76						Sudarė <u>M. Salkaus</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u> </u> (parašas) (pavardė)							
1998. m. 09.21 mėn. 21 d. (Irenginio tyrinėjimo data)							