

KF

Šulinio

Nr. () 60 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Ukmergės pl.

90 - A - 9

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altituda	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		171,57	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3,22	168,35	
Vandens lygis	Nr. 1	plast	150	Viršus	
				Apačia	1,75 169,82
	Nr. 2	plast.	150	Viršus	
				Apačia	1,77 169,80
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/64-76.

Sudarė

(parašas) (pavardė)

Patikrino

(parašas) (pavardė)

1988 m. 08. mėn. d.
(Irenginio tyrinėjimo data)