




<u>BF</u> (Komunikacija)	šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>6</u>) <u>84</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Ukmergės pl</u> (Gatvė)	<u>90-A-9</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		175,74	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	175,74	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	2000	5,52	170,22	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1200	Viršus Apačia 6,72	169,02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	1200	Viršus Apačia 6,72	169,02	
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 5,90	169,84	Objekto Nr. 91-31-487...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Butkus</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Butkus</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1995 m. mėn. 03 d. (Irenginio tyrinėjimo data)