



<u>KF</u> (Komunikacija)	šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>5</u>) <u>85</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Ukmergės pl.</u> (Gatvė)	<u>90-A-9</u> (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės//..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		175,62	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	175,62	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1500	5,31	170,31	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	5,45 170,17	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	5,45 170,17	
	Nr. 3	plastm.	150	Viršus Apačia	5,45 170,17	Objekto Nr. <u>81-31-8107</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> <u>Civilyp</u> (parašas)(pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas)(pavardė)
						19.85 m. // mėn. 03 d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)