




<u>KF</u> (Komunikacija)	Šulinio	Nr. (<u>4</u>) <u>87</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Ukmergės pl</u> (Gatvė)	<u>90-1-9</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Maitmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650			175,54	Ar yra vandens?
Žemė				0.0		175,54	Ar yra dujų?
Sienos		bet.					Paatobos
Dūgnas		bet.	1500	5,07		170,47	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	5,17	170,37	
	Nr. 2	ker	150	Viršus			
				Apačia	5,18	170,36	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
Objekto Nr. 01-316197....							Sudarė <u>Rop Cimbly</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)							
1995 m. mėn. 03 d.							
(Irenginio tyrinėjimo data)							