

Relabo

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 18

Vilnius
(Miestas)


Didlaukio
(gatvė)

90-B-11 (73/33-0265)
(Planšto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



6066735.87
581240.02

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 3	
Dangtis		KET	700	—		181.53	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	—		181.53	Ar yra vandens? --- nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	1000	4.20		177.33	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	ker.	150	Viršus				
				Apacia	4.35	177.18		
	Nr.2	ker.	150	Viršus				
				Apacia	4.35	177.18		
	Nr.3	ker.	150	Viršus				
				Apacia	2.57	178.96		
	Nr.4	PVC	160	Viršus			Objektas:	
				Apacia	2.59	178.94		
	Nr.4a	PVC	160	Viršus			Sudarė	M.Dilba
				Apacia	4.20	177.33		
	Nr.5			Viršus				
				Apacia				
	Nr.6			Viršus			2014 m. 10 mėn.10 (Irengimo tyrinėjimo data)	
				Apacia				