

F. KANALIZACIJA šulinio

Nr. (17) 22 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

DIDLAUKIO

90-B-11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 27476.70 \\ \hline \gamma 27510.75 \\ 2 \oplus 1 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		182.68	Ar yra vandens?	
Žemė			0.00	182.68	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dugnas	bet.	150	2.39	180.29		
Vandens lygis	Nr. 1	KER	150	Viršus Apačia 262	180.06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	KER	150	Viršus Apačia 262	180.06	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. 267. 2856...
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> <i>Misiuko</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> <i>Jamulien</i> (parašas) (pavardė)
				Viršus Apačia		1997 m. 09. mėn. 10 d.
				Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		