




<u>FK</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>126</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Gorkio</u> (Gatvė)		<u>90-B-13</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimo duotį m) (0.00)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Horizontalinis	Vertikalinis					
						
Pavadinimas		Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>9</u>
Dangtis		ket.	650		169.07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	169.07	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.50	4.11	164.96	Pastaba
Vandens	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia	4.46 164.61	
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia	4.52 164.55	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. <u>04-364360</u>
Sudarė <u>Gerpe</u>						(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>Gerpe</u>						(parašas) (pavardė)
1989 m. <u>I</u> mėn. <u>5</u> d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)