

<u>KF</u>		<u>šulinio</u>		Nr. () <u>136</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Gorkio</u>		<u>90-B-13</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)					
Vertikalinis			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS 		
Horizontalinis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	ket.	650		169,50	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.0	169,50	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet.	1,50	4,40	165,10	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	400	Viršus 4,54	164,96	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>04-31.6423.</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>Gervė</u> (parasas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parasas) (pavardė) 19 <u>89</u> m. <u>XII</u> mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	400	Viršus 4,54	164,96	
	Nr. 3	kor.	200	Viršus 4,52	164,98	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		