


<u>KF</u>		Šulinio		Nr. () <u>137</u> KORTELE		
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>90-B-13</u>		
<u>Vilnius</u>		<u>Gorkio</u>		(Planšeto nomenklatura)		
(Miestas)		(Gatvė)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						
Vertikalinis						
						
Horizontalinis						
						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650			Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba <u>po žeme</u>
Dūgnas		bet.				
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31-442.3.</u> Sudarė <u>Gervė</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Meištis</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>89</u> m. <u>XX</u> mėn. <u>XX</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2		Apačia			
	Nr. 3		Viršus			
	Nr. 4		Apačia			
	Nr. 5		Viršus			
	Nr. 6		Apačia			
	Nr. 7		Viršus			