


Praeinamojo kolekatoriaus (įrenginio pavadinimas)	<u>kamera</u> (abrisė) (plane)	Nr. (<u>XX</u>) <u>146</u>	KORTELE	<u>90-B-13</u> (planšeto nomenklatūra)
<u>1989</u> (įrenginio pastatymo metai)	<u>Vilnius</u> (miestas)	<u>Gorkio</u> (gatvė)		



KOLEKTORIAUS PIŪVLAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	bet	650		169,49
Žemė			0.0	169,49
Sienos	bet			
Dugnas	bet	5,76 x 3,44	4,00	165,92

Pilv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m
1	1-2	Šilum. tr	pl	79,79
	3-4	Karst. vand	pl	70,50
	5	Vand.	pl	80
	6-7	Ž. it. el. kab		
	8	Ryšio kab		
2	1-2	Šilum. tr	pl	100,100
	3-4	Karst. vand	pl	100,76
	5	Vand.	pl	200
	6-7	Ž. it. el. kab		
	8-9	Ryšio kab		
3	1-2	Šilumini	pl	45,45
	3-4	Karst. vand	pl	70,40
	5	Vand.	pl	200
	6-7	Ryšio kab		
	8-9	Ž. it. el. kab		
4	1-2	Karst. vand	pl	57,89
	3-4	Šilumini	pl	89,89
	5	Vand.	pl	150
	6-7	Ž. it. el. kab		
	8	Kolek. opiv		

Lipynės ————— (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? —

Pastabos: 1) Atstumai piūviniuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) $H_B = 169,45$

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-31/4423

Sudarė	Gervė	<i>[Signature]</i>
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		<i>[Signature]</i>
	(pavardė)	(parašas)

1989 m. XII mėn. 05 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)