

Vandentiekis

kameros

Nr. () 132 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VilniusAteities90-B-1


(Miestas)

(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



$$x = 27851.60$$

$$y = 27185.92$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		169.43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	169.43	Ar yra vandens? <u>yra</u> ...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.10x2.0	2.73	166.10	Pastabos <u>Kortelė sud. remonto 1978m.</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	Ret.	200	Viršus 2.22	167.21
	Nr. 2	Ret.	200	Viršus 2.22	167.21
	Nr. 3	Ret.	100	Viršus 2.22	167.21
	Nr. 4	Ret.	100	Viršus 2.22	167.21
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr. <u>01-K-725...</u>
					Sudarė <u>Pajūla</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Šat.</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>78</u> m. ... <u>III</u> mėn. <u>15</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)