




Ramunų šok Šulinio Nr. (7) 15 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Bumgilio Amėmce 90-B-1
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		171.08	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.		1.07	171.01	
Vamzčiai	Nr. 1	nyz	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	1.04	
	Nr. 2	kefo	200	Viršus		
				Apačia	1.25	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. 91-3/3747. Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 1986 m. 21. mėn. 28. d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
				Apačia		