


7

ITI Nr. 91


<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>žul</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>31</u>) <u>4</u> KORTELE	<u>90-B-1</u> (Planšeto nomenklatura)
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Ateities</u> (Gatvė)		

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aštutudės	Lipynės
Dangtis	<i>bet</i>	650		174.16	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			00	174.16	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	1000	1.97	172.19	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ker</i>	200	Viršus Apačia 2.33	171.83
	Nr. 2	<i>ker</i>	200	Viršus Apačia 2.33	171.83
	Nr. 3	<i>ker</i>	200	Viršus Apačia 2.32	171.84
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Objekto Nr. <u>91-3/2384</u>
Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)	
19 <u>90</u> m. <u>12</u> mėn. <u>14</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)	