

F. KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (17) 133 KORTELE

VILNIUS

(Miestas)

DIDLAUKIO

(Gatvė)


90-B-2

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Malmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis



MG



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio  | Altitudės | Lipynės ...<br>(Medžiaga, kiekis)         |
|-------------|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Dangtis     |       | KET.     | 650       |                       | 171.34    | Ar yra vandens? .....                     |
| Žemė        |       | -        |           | 00                    | 171.34    | Ar yra dujų? .....                        |
| Sienos      |       | BET      |           |                       |           | Pastabos .....                            |
| Dugnas      |       | BET.     | 1000      | 3.00                  | 168.34    | .....                                     |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | KET.     | 200       | Viršus<br>Apačia 3.24 | 168.10    | Inžinierinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS     |
|             | Nr. 2 | KET      | 200       | Viršus<br>Apačia 3.24 | 168.10    |                                           |
|             | Nr. 3 | KET      | 100       | Viršus<br>Apačia 3.18 | 168.16    | Objekto Nr. 91-3/2410.                    |
|             | Nr. 4 | PVC      | 150       | Viršus<br>Apačia 3.18 | 168.16    | Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)    |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | 1982 m. 07. .... mėn. 10 d.               |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | (Inžinierio tyrinėjimo data)              |