

ITI Nr. 91

F. KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (11) 192^{te} KORTELĖVILNIO

(Miestas)

DIPLAUKIO

(Gatvė)

90-B-2


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

2
301
$$\begin{array}{r} 6067060.36 \\ 581126.51 \\ \hline \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		172.63	Ar yra vandens? ...
Žemė	-		0.00	172.63	Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos
Dugnas	BET	150	4.00	168.63	
Vamzdžiai	Nr. 1	KER	200	Viršus 4.20 Apačia 168.43	
	Nr. 2	PVC	400	Viršus 4.20 Apačia 168.43	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	PVC	200	Viršus 4.20 Apačia 168.43	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4			Viršus Apačia	Objekto Nr. 01-2-11426
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	2003 m. 12 mėn. 05 d. (Inginio tyrinėjimo data)