

ITI Nr. 91

F. KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (16) 193^a KORTELĖVILNIUS

(Miestas)

DIDLAUKIO

(Gatvė)

90-B-2



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



2

4 6067057.40
4 581119.19

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis	KET	640		172.84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—		0.00	172.84	Ar yra vandens?
Sienos	BET.				Ar yra dujų?
Dugnas	BET	1.50	4.34	168.50	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	
			Apačia	4.34	168.50
	Nr. 3		Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
			Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4		Viršus		Objekto Nr. 01-2-1/426
Vamzdžiai	Nr. 5		Apačia		Sudarė
			Viršus		(parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Apačia		Patikrino
			Viršus		(parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Apačia		2003m. 12 mėn. OSD.
			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia		