

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. () 99 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Didlaukio

90-B-2

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		170.81	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba: Papildyta
Dugnas	bet.		1.96	168.85	98.07.13
Vandėnys	Nr. 1	pl	100	Viršus Apačia 1.91	168.90
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.25	168.56
	Nr. 3	plastm.	150	Viršus Apačia 1.95	168.85
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 011-30531
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1994 m. 09.09. mėn. d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)