

F. KANALIZACIJA

šulinio

Nr. (23) 176 KORTELE

(komunikacija)

(inžinierio pavadinimas)

VILNIUSDIDLAUKIO

90-B-7

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoni m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

VERTIKALINIS

HORIZONTALINIS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		184.39	(Medžiaga, kiekis)
Siena			0.00	184.39	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.50	2.79	181.60	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	KET	100	Viršus Apačia	2.93 181.46
	Nr. 2	KER	150	Viršus Apačia	2.93 181.46
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. P. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
					Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					19.9.2 m....9.4...mėn./P.d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)