

Vandentiesio
(Komunikacija)Kamera
(Inginio pavadinimas)


Nr. (14) 121 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)Jamonio
(Gatvė)90-B-8
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x 27614,30
y 27871,30

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kapėcion</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0,65		171,88	
Žemė		gruntas		00	171,88	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	420x255	4,04	167,84	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	500	Viršus 3,14	168,74	
				Apačia		
	Nr. 2	pl	500	Viršus 3,14	168,74	Inžinerinių tyrinėjimų
				Apačia		INSTITUTAS
	Nr. 3	pl	200	Viršus 3,20	168,68	Objekto Nr. 01-3/1662..
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Sudarė <i>Paulius Budvytis</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Patikrino <i>Alvydas Šturmaitis</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7	7		Viršus		1978. m. 24 mėn. 4 d.
				Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)