

Vandentiekio
(Komunikacija)Kamery
(Inginio pavadinimas)


Nr. (2) 244 KORTELE

Vilnius
(Miestas)Jamaris
(Gatvė)90-B-8
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{aligned}
 A & x = 27520,10 \\
 & y = 27988,40 \\
 B & x = 27519,10 \\
 & y = 27987,60
 \end{aligned}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kapitonas</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	965		16502	Ar yra vandens?
Žemė	gruntu		00	16502	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastaba
Dugnas	bet	20x20	281	162,21	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket	150	Viršus 2,37 Apačia 162,65	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 3.1281...
	Nr. 2	"	150	Viršus 2,37 Apačia 162,65	
	Nr. 3	"	150	Viršus 2,37 Apačia 162,65	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <i>Stas Padvaris</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Algis</i> (parašas) (pavardė)
					1978 m. 11.11. mėn. 5 d. (Inginio tyrinėjimo data)