

4

<u>F.K</u> (Komunikacija)	<u>ŠULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () <u>64</u> KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>UKMEČĖS</u> (Gatvė)	<u>90-C-10</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

$x = 26423.42$
 $y = 26304.36$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	650		166.01	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dugnas	BET	1000	146	164.55	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	50	Viršus 112, Apačia 164.89	
	Nr. 2	PVC	300	Viršus 146, Apačia 164.55	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3			Viršus, Apačia	Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus, Apačia	Sudarė A. Heidukas
	Nr. 5			Viršus, Apačia	(parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus, Apačia	Patikrino
	Nr. 7			Viršus, Apačia	(parašas) (pavardė)

2001 m. 09 mėn. 30 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)