

Vandentiekio

kameros

Nr. ( ) 53 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Ukmergės

90-C-11




(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maimenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėcijos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		163.34	
Žemė			0.0	163.34	Ar yra vandens? .....
Sienos	bet.				Ar yra dujų? .....
Dūgnas	bet.	387x390	3.34	160.00	Paatbova B. 163.64
Vamzžiai	Nr. 1	pl. 500	Viršus Apačia	2.38 160.96	.....
	Nr. 2	pl. 600	Viršus Apačia	2.38 160.96	J. ŠALKAUSKO PI
	Nr. 3	ket. 600	Viršus Apačia	2.38 160.96	Objekto Nr. 01.2/20.67...
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		2007 m. ... 0.8. ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)