

Vandentiekis

kameros

Nr. (28) 45 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

VilniusFabijoniškes

90-C-12



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matavimų duoties m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		166.84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	166.84	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.00 2.00	3.42	163.42	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.96 Apašlia 163.88	
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2.96 Apašlia 163.88	
	Nr. 3		150	Viršus 2.96 Apašlia 163.88	
	Nr. 4		150	Viršus 2.96 Apašlia 163.88	
	Nr. 5			Viršus Apašlia	
	Nr. 6			Viršus Apašlia	
	Nr. 7			Viršus Apašlia	
					Inžinerinių tyrimų institutas
					Objekto Nr. 01-18335...
					Sudarė <u>R. Vojerav</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1937 m. mėn. ... d.
					(Irenginio tyrimo data)