




<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)	<u>kaušl. sul.</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(61)</u> <u>134</u> KORTELE
<u>Milūnas</u> (Miestas)	<u>Musaušky</u> (Gatvė)	<u>90-C-13</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>6 metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ketūn</u>	<u>0.65</u>		<u>171.62</u>	
Žemė		<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>171.62</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>3.12</u>	<u>168.50</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>krom.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>3.15</u>	<u>168.47</u>
	Nr. 2	<u>veram.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>3.16</u>	<u>168.46</u>
	Nr. 3	<u>ketūn</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>3.16</u>	<u>168.46</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31/101</u> ... Sudarė <u>ad. Petraitis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>ad. Petraitis</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>82</u> m. <u>04</u> mėn. <u>5</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)